

Bransjekrav nr. 41
Utsendt: 21. sept. 2000
Justert: juni 2002
Justert: februar 2003
Justert: april 2006
Justert: juli 2007



Krav til grafisk bedrift

| | |
|---|---|
| Virksomheten skal også oppfylle Krav til alle bransjer (Generelt bransjekrav). Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift. | |
| ARBEIDSMILJØ § | <ol style="list-style-type: none">1. Virksomheten skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift 1994 nr. 333 (Verne- og helsepersonale) og forskrift 1989 nr. 914 (Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale).§ 2. Tilstrekkelig med verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig.3. Førstehjelpskurs gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år.4. Virksomheten må bruke flere typer hjelpemidler for å hindre belastningsskader, som f.eks. trillebord, jekketralle, lift og pallevender.5. Det skal være installert eget avsug/ventilasjonsanlegg over trykkemaskiner, med mindre lokalenes hovedventilasjons-system overflødiggjør dette.§ 6. Støy og innhold av løsemidler i produksjonslokalene skal være under grenseverdiene i Arbeidstilsynets normer.7. Støykilder som f.eks. kompressorer til trykkemaskiner, plasseres i avskjermede rom (ikke i daglig bruk).8. Det skal gjøres støyabsorberende tiltak i produksjonslokalene - f.eks. perforerte gipsplater i vegger/tak og korkbelegg på gulv.9. Luftfuktigheten skal være stabil gjennom arbeidsdagen/året. Om nødvendig skal det installeres et befuktningssystem. |
| INNKJØP OG MATERIALBRUK | <ol style="list-style-type: none">1. Husstandard-papir skal være svanemerket. Alternativt må det dokumenteres at husstandard-papiret oppfyller gjeldende kriterier for denne produktmerkingen.2. Kunder skal påvirkes til å kjøpe papir med seriøs miljømerking og resirkulerte papirkvaliteter generelt.3. Dersom kjemikalier på miljømyndighetenes OBS-liste over helse- og miljøfarlige stoffer er i bruk på bedriften, skal de om mulig erstattes. Forutsetningen er imidlertid at de alternative stoffene er bedre for helse og miljø.4. Farger skal være løsemiddelfrie.5. Vask av maskiner, valser og annet utstyr skal gjøres med så miljøvennlige vaskemidler som mulig. |
| AVFALL | <ol style="list-style-type: none">1. Minst 75 % av avfallet skal kildesorteres. |